

Plast Teknologi

Udvalgt side

Afformningshastighed

Hurtige bevægelser er sværere at styre end langsomme, hvilket også gælder for indstrømning af afformningsluft. Både for lidt og for megen af-formningsluft ved en given afformningshastighed fører til deformation af emnet.