


# Plast Teknologi

Udvalgt side

# Friktion mellem emne og form

For høj friktion ved afformning fører til ridser, afrivning af materiale fra emnet eller i værste fald deformation af emnet.



- Formkontur
- - Emnekontur ved afformningen pga. afformningsluften

**Deformationer ved afformningen som følge af for høj friktion**

A. Emne i orden B. Emne deformeret