

# Plast Teknologi

Udvalgt side

# fejl ved termoformning

Ved termoformning vil fejl hovedsageligt opstå fra:

- Udformning af emnet
- Halvfabrikata (folie eller plade)
- Valg af maskine
- Form
- Indkøring
- Dekoration
- Opvarmning
- Formningskraft ved vakuum- eller trykformning

Der vil efterfølgende blive gennemgået en række af disse fejlkilder.