


Plast Teknologi

Udvalgt side



Formmateriale

Valget af formmateriale afhænger af det forventede produktionsantal og den krævede kvalitet af emnet. Fra træ over støbemasse og aluminium til aluminium med køling stiger formens fremstillingsomkostninger. En billig form er ingen garanti for små, samlede fremstillingsomkostninger for et givet emne. Høje styktal kan produceres billigere med en tempereret aluminiumform end med en træform alene på grund af den reducerede cykeltid. Dertil kommer, at aluminiumformen kan holde til langt flere emner end træformen.