



Plast Teknologi

Udvalgt side

Vakuumstøbning

Større emner (fx bådkrog og vindmøllevinger) kan ikke støbes ved injektion alene, da det bliver uøkonomisk med de meget kraftige forme og meget store presser til at holde formparterne sammen. Større emner kan derimod fremstilles, ved at harpiksen tilføres ved hjælp af vakuum, hvis den øverste formpart er fleksibel eller semifleksibel. Metoden kaldes vakuumstøbning. (Se figuren ved RTM i forrige afsnit).

Tilslutning for vakuumpumpe



Vakuurstøbning

A. Under oplægning B. Under imprægnering

