

Plast Teknologi

Udvalgt side

Værktøjstemperatur

For at kunne fastsætte laveste, anbefalede værktøjstemperatur må der skelnes til emnets egenskaber, ligesom der må skelnes mellem amorft og delkrystallinsk materiale.

Ligesom ved indstilling af smeltetemperaturen er det den konkrete op-gave, der er bestemmende for værktøjstemperaturens korrekte indstilling. Også her kan temperaturen have stor betydning for det færdigstøbte emnes egenskaber. Til en konkret opgave vil det være tilrådeligt at følge råvareleverandørens anbefalinger.