


Plast Teknologi

Udvalgt side


Formningsforhold

Formningsforholdet er forholdet mellem den maksimale formningsdybde (højde) H og bredden B eller diameteren D af formfladen. Formningsforholdet giver ingen præcis oplysning om strækningen af pladen.


Formningsforholdet beregnes som vist nedenfor.



Formningsforholdet $H:B$ for en kvadratisk form



Formningsforholdet $H:B$ for en pyramideform



Formningsforholdet $H:D$ for en rund form