

Plast Teknologi

Udvalgt side

Kerne med støbemassebelægning

Først fremstilles en kerne af et porøst materiale. Kernen bliver så lagt sammen med udgangsmodellen og omstøbes med støbemasse.

Støbemasse	
Fordele	Ulemper
Høj afbildningspræcision	Dårlig varmeledning
Let og hurtig at arbejde med	Svær at temperaturstyre
Ingen svindproblemer	Holdbarheden aftager med stigende temperatur
Oftest ingen holdbarhedsproblemer	